

INDEX

ST880X

2BN P-01	2BNL P-02	4BN P-03	4BNL P-04
6BN P-05	6BNL P-05	2BNSR P-06	4BNSR P-07
4BNMR P-08	2AESP P-09	4AE P-10	2AE P-11
2AEL P-12	2AE(NACO-BULE) P-13	4BN(NACO-BULE) P-14	4BNMR(NACO-BULE) P-15

ST880

2BN P-16	2BNL P-17	4BN P-18	4BNL P-19
6BN P-20	6BNL P-20	2BNMR P-21	4BNMR P-22
4BNSR P-23	4AE P-23	2AESP P-24	2AE P-25
2AEL P-26	2AESL P-27	2BNSL P-27	2AESM P-28
2BNSM P-29	2DM P-30	2LNCR P-31	3BN P-32
3BNALWR P-32	3BNALHC P-33	3BNALQS P-33	3BNQS P-34
3BNLQS P-34	2AETP P-35	2AETP P-36	90NC P-37
120NC P-38	4BNHC P-39	4BNLHC P-40	2BNTP P-41
4BNTP P-42	ST550-4BNSUS P-43		

ST660

4BNSUS P-43	2BN P-44	2BNL P-45	4BN P-46
4BNL P-47	6BN P-48	6BNL P-48	2BNMR P-49
4BNMR P-50	4BNSR P-51	4AE P-51	2AE P-52

ST660

2AEL P-53	2AES P-54	2AESL P-54	2BNS P-55
2BNSL P-55~57	2AESM P-58	2BNSM P-59	2BNAL P-60
2BNLAL P-60	3BNAL P-61	3BNLAL P-61	2AEAL P-62
3BN P-62	3BNQS P-63	3BNLQS P-63	4BNHC P-64

HSS銑刀系列

HSS End Mills Series

立銑刀各部份名稱 P-65	立銑刀加工中切削條件的計算方式 P-66	立銑刀的故障分析與對策 P-67	
STW-SUS2T P-68	STW-SUS2TL P-69	STW-SUS4T P-70	STW-SUS4TL P-71
STN-TICN P-72	STNL-TICN P-72	ST-TICN P-73	STL-TICN P-73

捨棄式鑽頭系列

Indexable Drills Series

BT50中央給水型 P-75	BT50替換式刀片座留芯鑽頭 P-76	BT50-油路刀把型 P-77	側固式C40型 / C50型 P-78
捨棄式快速留芯鑽頭切削數據參考表 P-79	捨棄式快速鑽頭Dx2型 P-81	捨棄式快速鑽頭Dx2型 P-82	捨棄式快速鑽頭Dx2型 P-82
捨棄式快速鑽頭Dx3型 P-83	捨棄式快速鑽頭Dx3型 P-84	捨棄式快速鑽頭Dx4型 P-85	捨棄式快速鑽頭Dx4型 P-86
捨棄式快速鑽頭Dx5型 P-87	捨棄式快速鑽頭Dx6型 P-88	STD捨棄式快速鑽頭Dx2型 P-89	STD捨棄式快速鑽頭Dx3型 P-90
STD捨棄式快速鑽頭Dx4型 P-91	STD捨棄式快速鑽頭Dx5型 P-92	WDXT捨棄式快速鑽頭Dx3型 P-93	WDXT捨棄式快速鑽頭Dx4型 P-94
捨棄式快速鑽頭切削數據參考表 P-95	側固式 油路 刀把 變小筒夾 P-96	大口徑捨棄式鑽頭 直柄鑽鑽 (螺旋型) P-97	大口徑捨棄式鑽頭 直柄鑽鑽 (直刃型) P-97
大口徑捨棄式鑽頭 直柄鑽鑽 (直刃型) P-97	大口徑捨棄式鑽頭 斜柄鑽鑽 (螺旋型) P-98	大口徑捨棄式鑽頭 斜柄鑽鑽 (直刃型) P-98	超高速多功能倒角刀 P-99

鎢鋼鑽頭系列

Carbide Drills Series

超微粒鎢鋼鑽頭 P-100	超微粒長刃鎢鋼鑽頭 P-101	直柄鎢鋼機械鉸刀 P-102	鎢鋼鳩尾槽銑刀45°/60° P-103
鎢鋼等角鳩尾槽銑刀60°/90° P-103	鎢鋼外圓槽銑刀 P-104	鎢鋼T型銑刀 P-105	鎢鋼螺旋銑牙刀ISO規格(內牙) P-106
鎢鋼銑牙刀-部份成型60°(內牙/外牙) P-106	鎢鋼平底高速鑽頭 P-107	鎢鋼平底高速鑽頭 P-108	